

**Soluții tehnice
de prevenire a inundațiilor la gospodăriile din Orașul Tâlmaciu**

1. Pentru zona aferentă râului Sadu.

- decolmatarea secțiunii podului peste râul Sadu în amonte și în aval la vărsarea acestuia în râul Cibin pe o lățime de aproximativ 12 m.l. și o lungime de aproximativ 30 m.l.;

- înlăturarea arboretului și a sălciilor existente atât pe malurile cât și în albia râului, acolo unde influențează curgerea nestingherită a apei;

- regularizarea malului stâng al râului Sadu de la vărsare în râul Cibin până în zona „Între Iazuri” pe o lungime de aproximativ 2,2 km.

Această regularizare constă în înlăturarea sălciilor și a arinilor care au crescut în albia râului și care poata bloca orice plutitori care vin pe cursul apei, iar în unele cazuri, taluzarea malului.

2. Pentru zona Canalului Morii și a trotuarului ce duce spre gară.

- securizarea, utilizarea și exploatarea în mod rațional a stăvilarelor din zona ”La cascadă”;

- toaletarea sau tăierea arborilor ce prezintă pericol de pe Canalul Morii;

- îndreptarea malurilor Canalului Morii ;

- monitorizarea Canalului Morii pentru stoparea împrăstierii deșeurilor și a oricăror alte materiale;

- decolmatarea platformei stăvilărilor de la complex (HLV) și repararea acestuia ;

- toaletarea sau tăierea arborilor de pe lângă trotuarul ce duce spre gară.

3. Pentru sat Colonia Tâlmaciu.

- curățarea șanțului de pe marginea DN7, pe o lungime de aproximativ 130 m.l, de la strada Mihai Eminescu din Tâlmaciu și până în zona „Pârâul Biseriței”;

- decolmatarea canalelor colectoare din zona Câmpul din Mijloc;

- decolmatarea zonei podețului din stația de microbuz pe o porțiune de aproximativ 30 m.l,

- scoaterea apelor pluviale din canalizare în șanț.

4.-schimbarea conductei de pe strada Gheorghe Lazăr cu una de 1000 pentru a avea capacitatea de a colecta apele din cartierul 1 Mai.

-realizarea a trei subtraversări care să ajungă în râul Sadu în zona cartierul 1 Mai.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHEROGHE FILIP

SERCRETAR GENERAL,
VIOLETA HANEA